

110年台中市分區供水資訊

分區供水緣由

因久旱不雨，各地水情持續嚴峻，依據旱災中央災害應變中心決議，自110年4月6日起，臺中地區實施水情燈號紅燈分區供水措施，其停水區域、時間詳述於後，請共體時艱，配合節約用水。

(大樓管委會請先洽機電人員檢視持壓閥等設備是否正常，並於停水前務必將蓄水池蓄滿)

分區供水期間

110年4月6日起至「旱災中央災害應變中心」發布解除之日止












分區供水區域(如附圖)

- **甲區：國道1號以東區域**
每週二 0 時 ~ 週三 24 時 停供
- **乙區：國道1號以西區域**
每週四 0 時 ~ 週五 24 時 停供
- **減壓供水區：其餘(白色)區域**

諮詢窗口

台中服務所	04-22210169	大雅營運所	04-25661234
豐原服務所	04-25269895	烏日營運所	04-23381614
大里服務所	04-24821831	大甲營運所	04-26872777
沙鹿營運所	04-26312127	霧峰營運所	04-23393138
清水營運所	04-26222614	東勢營運所	04-25874316
客服中心	1910		
醫療院所 緊急支援窗口	市府衛生局 04-25265394 分機3777 施小姐		
各級學校 緊急支援窗口	市府教育局 04-22289111分機55504 宋小姐		

貼心小提醒



-  **停水前**
請提早儲水備用，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
-  **停水期間**
 1. 停水期間應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或釀成火災，且易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
 2. 建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能之虹吸污染。
 3. 水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生污染。
-  **復水後**
請將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。
-  **抽水機空氣阻塞排除影片**
 1. 先確認直接進水的水龍頭是否有水。
(有水代表已復水)
 2. 開啟抽水機電源，轉開抽水機上方的排氣閥，讓空氣排出。
 3. 靜待一會，旋緊排氣閥後，再打開水龍頭試試。
-  **臨時供水站位置**
<https://wateroffmap.water.gov.tw>

-  **臺中市政府非飲用水免費取用地點**
<https://www.economic.taichung.gov.tw/16103/17901/1627020/1627115/1627248/post>

-  **台水公司抗旱專區/抗旱整備**
<https://www.water.gov.tw/fightdrought/Subject?nodeId=5928>




110年台中市分區供水圖

清水區

烏日區



- 甲區
- 乙區
- 減壓供水區