

#### 內政部營建署「提升道路品質計畫」核定案件

## 新北市土城區金城路3段人行道改善工程

# 路口改善成果




執行單位:新北市土城區公所

中華民國:109年9月



### 新北市土城區金城路3段(116巷口) 路口改善前後對照圖




改善前

#### 改善位置說明(金城路3段116巷口)

新北布政府

- 1.人行道增設連續綠帶
- 2.機車退出人行道
- 3.路口行穿線改善

4.人行道鋪面更新5.無障礙設施建置



#### ■金城路三段/116巷口







#### 路口行穿線安全改善

▶改善前:行穿線未與行車方向垂直 不利行人(視障)人士通行、未設置標 準無障礙坡道

▶改善後:行穿線改善、設置標準無障礙坡道





#### ■金城路三段/116巷口













改善前: 行穿線未與行車方向垂直

改善後:行穿線與行車方向垂直



#### 新北市土城區金城路3段(峯廷街口) 路口改善前後對照圖




改善前

#### 改善位置說明(金城路3段及峯廷街口)

新北布政府

- 1.人行道增設連續綠帶
- 2.機車退出人行道
- 3.路口行穿線改善

- 4.人行道鋪面更新
- 5.無障礙設施建置
- 6.庇護島設置



#### ■金城路三段/峯廷街口







#### 路口行穿線安全改善


▶改善前:行穿線未與行車方向垂 直及未設置標準無障礙坡道

#### 改善前行穿線



▶改善後:行穿線改善、設置庇護島及標準無障礙坡道





#### ■金城路三段/峯廷街口







改善前:行穿線歪斜



改善後:行穿線與行車方向垂直



改善前:中央分隔無開口

改善後:中央分隔島開口,形成庇護島

● 新北市土城區金城路3段人行道改善工程